



## **COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER**

### **RÉVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS VALANT ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME**

## **X. Recensement des indices de présomption de cavités souterraines**

<b><u>2<sup>e</sup> ARRÊT PROJET</u></b>	Vu pour être annexé à la délibération du Conseil métropolitain en date du	19 mai 2016
<b><u>ENQUÊTE PUBLIQUE</u></b>	Vu pour être annexé à l'arrêté du Président de la Métropole Rouen Normandie en date du	

Commune de Roncherolles-sur-le-Vivier  
Synthèse des Indices de cavité souterraine ou à ciel ouvert  
Décembre 2015

NumIndice	Hameau	origine coordonnées	Type Report	Lib Indice Terrain	LibOrigine	LibMat	observations
76536-001	Plaine de la Robinette	Report plan	Point		Carrière souterraine	Marne	Indice localisé dans un herbage non accessible le 11/12/2015.
76536-002	RONCHEROLLES VILLAGE	Report plan	Point		Puisard		Zone non accessible le 11/12/2015.
76536-003	RONCHEROLLES VILLAGE	Report plan	Point		Indéterminée		Aucune anomalie visible le 11/12/2015.
76536-004	BOIS BRETON	Report plan	Point		Karstique		Indice localisé dans un herbage non accessible le 11/12/2015.
76536-005	PLAINE DU CHAINE HENRI	Report plan	Point		Karstique		Parcelle cultivée le 11/12/2015.
76536-006	RONCHEROLLES VILLAGE	Report plan	Point		Karstique		Aucune anomalie visible sur le terrain (Angle du cimetière) le 11/12/2015.
76536-007	RONCHEROLLES VILLAGE	Report plan	Point	puits	Karstique		Puits maçonné avec couverture pour puisage d'eau observé le 11/12/2015.
76536-008	PLAINE DE LA MARE AUX LOUPS		Parcelle		Carrière souterraine	Marne	Parcelle en labour et en herbage: aucune anomalie visible le 11/12/2015.
76536-009	PLAINE DU CHAINE HENRI		Parcelle		Carrière souterraine	Marne	Parcelle en culture: aucune anomalie visible le 11/12/2015.
76536-010	PLAINE DU CHAINE HENRI		Parcelle		Carrière souterraine	Marne	Parcelle en culture: aucune anomalie visible le 11/12/2015.
76536-011	RONCHEROLLES VILLAGE		Parcelle		Carrière souterraine	Marne	Lotissement: aucune anomalie visible le 11/12/2015.
76536-012	PLAINE DE LA ROBINETTE		Parcelle		Carrière souterraine	Marne	Parcelle en herbage: aucune anomalie visible le 11/12/2015.
76536-013	PLAINE DU CHAINE HENRI	Report plan	Point		Puisard		Bassin pluvial: aucune anomalie visible le 11/12/2015.
76536-014	PLAINE DU CHAINE HENRI		Aire limitée		Ciel ouvert	Argile	Bassin pluvial: aucune anomalie visible le 11/12/2015.
76536-015	PLAINE DU CHAINE HENRI	Report plan	Point	arbre isolé	Indéterminée		Arbres isolés.

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine Report plan
<b>Repères locaux</b>		x : 515438
Hameau/Lieu-dit :	Plaine de la Robinette	y : 2497452
Autre (route, chemin...) :		précision +/-25m
Parcelle(s) cadastrale(s) :		<b>Type de Report</b>
		Point

SOURCES																	
<b>Indices d'archives</b>																	
(Src)AS   (Ref)BRGM - HNO0015717AA     (Src)AS   (Ref)AREA - Révision POS     (Date)10/09/1999   (Src)AS   (Ref)Mairie - Inventaire départemen     (Date)17/06/1905   (Src)AS   (Ref)BRGM - HNOAA0015439																	
<b>enquête Publique</b>																	
<b>indice photo</b>																	
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> effondrement</td> <td><input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> affaissement-dépression</td> <td><input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> zone remblayée</td> <td><b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> puits</td> <td><b>observations</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux</td> <td>Indice localisé dans un herbage non accessible le 11/12/2015.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> arbre isolé</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> autre</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :	<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir	<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>	<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Indice localisé dans un herbage non accessible le 11/12/2015.	<input type="checkbox"/> arbre isolé		<input type="checkbox"/> autre	
Géométrie																	
<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :																
<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :																
<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir																
<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>																
<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Indice localisé dans un herbage non accessible le 11/12/2015.																
<input type="checkbox"/> arbre isolé																	
<input type="checkbox"/> autre																	

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input checked="" type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input checked="" type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

**AUTRES SOURCES - INDICE 76536-001**

Lieu-dit

Autre

Référence: BRGM - HNOAA0015 Année de l'acte:

Type d'exploitation carrière

Section: Parcelle(s)

Polygone:

Propriétaire

Locataire ou fermier

Exploitant de la carrière

Exploitation

Puits : prof diam volume

Nb étages: Chambres

Divers :

Remarques

Inventaire départemental 1995 - Indice n°1, Plaine de la Robinette - Orifice visible

**AUTRES SOURCES - INDICE 76536-001**

Lieu-dit

Autre

Référence: Mairie - Inventaire dép Année de l'acte: 17/06/1905

Type d'exploitation

Section: Parcelle(s)

Polygone:

Propriétaire

Locataire ou fermier

Exploitant de la carrière

Exploitation

Puits : prof 6m diam 10m volume

Nb étages: Chambres

Divers :

Remarques

Indice n°1, Plaine de la Robinette - Orifice visible

**AUTRES SOURCES - INDICE 76536-001**

Lieu-dit

Autre

Référence: AREA - Révision POS Année de l'acte: 10/09/1999

Type d'exploitation marnière

Section: Parcelle(s)

Polygone:

Propriétaire

Locataire ou fermier

Exploitant de la carrière

Exploitation

Puits : prof diam volume

Nb étages: Chambres

Divers :

Remarques

"marnière répertoriée Plaine de la Robinette"

## AUTRES SOURCES - INDICE 76536-001

	Lieu-dit		
	Autre		
Référence: BRGM - HNO0015717	Année de l'acte:	Type d'exploitation	carrière
Section:	Parcelle(s)	Polygone:	
Propriétaire			
Locataire ou fermier			
Exploitant de la carrière			
Exploitation	Puits :	prof	diam
	Nb étages:	Chambres	
	Divers :		
Remarques	Indice n°1, Plaine de la Robinette - Orifice visible		

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine Report plan
<b>Repères locaux</b>		x : 515547
Hameau/Lieu-dit :	RONCHEROLLES VILLAGE	y : 2497036
Autre (route, chemin...) :		précision
Parcelle(s) cadastrale(s) :		<b>Type de Report</b>
		Point

SOURCES											
<b>Indices d'archives</b>											
(Src)AS   (Ref)BRGM - 01002X0046/111111											
<b>enquête Publique</b>											
<b>indice photo</b>											
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> circulaire</td> <td>diamètre :                      profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> quelconque</td> <td>longueur min :                      longueur max :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>observations</b>                      Zone non accessible le 11/12/2015.                 </td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :                      profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :                      longueur max :	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir		<b>observations</b> Zone non accessible le 11/12/2015.	
Géométrie											
<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :                      profondeur maxi :										
<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :                      longueur max :										
<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir											
<b>observations</b> Zone non accessible le 11/12/2015.											
<input type="checkbox"/> effondrement <input type="checkbox"/> affaissement-dépression <input type="checkbox"/> zone remblayée <input type="checkbox"/> puits <input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux <input type="checkbox"/> arbre isolé <input type="checkbox"/> autre											

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input style="width: 50px;" type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input checked="" type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

## AUTRES SOURCES - INDICE 76536-002

	Lieu-dit
	Autre
Référence: BRGM - 01002X0046/ Année de l'acte:	Type d'exploitation Point d'eau
Section: Parcelle(s)	Polygone:
Propriétaire	
Locataire ou fermier	
Exploitant de la carrière	
Exploitation	Puits : <span style="float: right;">prof    diam    volume</span>
	Nb étages: <span style="float: right;">Chambres</span>
	Divers :
Remarques	Puits profondeur 14,5 m

LOCALISATION																	
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>															
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine Report plan															
<b>Repères locaux</b>	Hameau/Lieu-dit : RONCHEROLLES VILLAGE	x : 516578.7															
	Autre (route, chemin...) :	y : 2497599															
	Parcelle(s) cadastrale(s) :	précision +/- 2m															
		<b>Type de Report</b>															
		Point															
SOURCES																	
<b>Indices d'archives</b>																	
(Src)AS   (Ref)BRGM - 11100191     (Src)AS   (Ref)BRGM - HNOAA0002654     (Src)AS   (Ref)Facture Ets HAVE 09B26 - V1200     (Src)AS   (Ref)Fondouest - Rapport 01/7834     (Date)20/06/2001																	
<b>enquête Publique</b>																	
<b>indice photo</b>																	
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> circulaire</td> <td>diamètre :</td> <td>profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> quelconque</td> <td>longueur min :</td> <td>longueur max :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique                             <input type="checkbox"/> conique                             <input type="checkbox"/> en entonnoir                         </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <b>observations</b>                              Aucune anomalie visible le 11/12/2015.                         </td> </tr> </tbody> </table>		Géométrie			<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :	profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :	longueur max :	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir			<b>observations</b> Aucune anomalie visible le 11/12/2015.		
Géométrie																	
<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :	profondeur maxi :															
<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :	longueur max :															
<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir																	
<b>observations</b> Aucune anomalie visible le 11/12/2015.																	
<input type="checkbox"/> effondrement <input type="checkbox"/> affaissement-dépression <input type="checkbox"/> zone remblayée <input type="checkbox"/> puits <input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux <input type="checkbox"/> arbre isolé <input type="checkbox"/> autre																	
CONTEXTE MORPHOLOGIQUE		HYDROGEOLOGIE															
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique																
ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE																	
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>															
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input type="radio"/> Carrière Souterraine <input checked="" type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre																



**AUTRES SOURCES - INDICE 76536-003**

Lieu-dit

Autre

Référence: Fondouest - Rapport 01 Année de l'acte: 20/06/2001 Type d'exploitation

Section: Parcelle(s)

Polygone:

Propriétaire

Locataire ou fermier

Exploitant de la carrière

Exploitation

Puits : prof diam volume

Nb étages: Chambres

Divers :

Remarques

Recherche de marnière - Identification vide souterrain et terrains décomprimés  
L'étude ne conclut pas sur le type d'indice et ne circonscrit pas les anomalies détectées**AUTRES SOURCES - INDICE 76536-003**

Lieu-dit

Autre

Référence: Facture Ets HAVE 09B Année de l'acte: Type d'exploitation

Section: Parcelle(s)

Polygone:

Propriétaire

Locataire ou fermier

Exploitant de la carrière

Exploitation

Puits : prof diam volume

Nb étages: Chambres

Divers :

Remarques

Travaux de "Remblaiement avant intervention ultérieure d'une marnière"

**AUTRES SOURCES - INDICE 76536-003**

Lieu-dit

Autre

Référence: BRGM - HNOAA0002 Année de l'acte: Type d'exploitation carrière

Section: Parcelle(s)

Polygone:

Propriétaire

Locataire ou fermier

Exploitant de la carrière

Exploitation

Puits : prof diam volume

Nb étages: Chambres

Divers :

Remarques

Rapport BRGM RP-50848-FR

## AUTRES SOURCES - INDICE 76536-003

	Lieu-dit ----- Autre	
Référence: BRGM - 11100191	Année de l'acte:	Type d'exploitation
Section:	Parcelle(s)	Polygone:
Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière	----- ----- -----	
Exploitation	Puits : <span style="float: right;">prof 6m diam 4m volume</span>	
	Nb étages: <span style="float: right;">Chambres</span>	
	Divers :	
Remarques	Effondrement parcelle A594a - 01 mars 2001	

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine Report plan
<b>Repères locaux</b>		x : 516145
Hameau/Lieu-dit :	BOIS BRETON	y : 2497827
Autre (route, chemin...) :		précision +/-50m
Parcelle(s) cadastrale(s) :		<b>Type de Report</b>
		Point

SOURCES													
Indices d'archives													
(Src)AS   (Ref)BRGM - HNOCS00010795													
<b>enquête Publique</b>													
<b>indice photo</b>													
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> circulaire</td> <td>diamètre :                      profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> quelconque</td> <td>longueur min :                      longueur max :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">type d'effondrement : <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>observations</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indice localisé dans un herbage non accessible le 11/12/2015.</td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :                      profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :                      longueur max :	type d'effondrement : <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir		<b>observations</b>		Indice localisé dans un herbage non accessible le 11/12/2015.	
Géométrie													
<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :                      profondeur maxi :												
<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :                      longueur max :												
type d'effondrement : <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir													
<b>observations</b>													
Indice localisé dans un herbage non accessible le 11/12/2015.													
<input type="checkbox"/> effondrement <input type="checkbox"/> affaissement-dépression <input type="checkbox"/> zone remblayée <input type="checkbox"/> puits <input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux <input type="checkbox"/> arbre isolé <input type="checkbox"/> autre													

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input style="width: 100px;" type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input checked="" type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

## AUTRES SOURCES - INDICE 76536-004

	Lieu-dit			
	Autre			
Référence: BRGM - HNOCS0001	Année de l'acte:	Type d'exploitation	naturelle	
Section:	Parcelle(s)	Polygone:		
Propriétaire				
Locataire ou fermier				
Exploitant de la carrière				
Exploitation	Puits :	prof	diam	volume
	Nb étages:	Chambres		
	Divers :			
Remarques	Carte hydrogéologique 1/100 000 - Orifice supposé			

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine Report plan
<b>Repères locaux</b>		x : 516657
Hameau/Lieu-dit :	PLAINE DU CHAINE HENRI	y : 2497194
Autre (route, chemin...) :		précision +/-50m
Parcelle(s) cadastrale(s) :		<b>Type de Report</b>
		Point

SOURCES											
<b>Indices d'archives</b>											
(Src)AS   (Ref)BRGM - HNOCS00010796											
<b>enquête Publique</b>											
<b>indice photo</b>											
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> circulaire</td> <td>diamètre :                      profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> quelconque</td> <td>longueur min :                      longueur max :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>observations</b>                      Parcelle cultivée le 11/12/2015.                 </td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :                      profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :                      longueur max :	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir		<b>observations</b> Parcelle cultivée le 11/12/2015.	
Géométrie											
<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :                      profondeur maxi :										
<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :                      longueur max :										
<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir											
<b>observations</b> Parcelle cultivée le 11/12/2015.											
<input type="checkbox"/> effondrement <input type="checkbox"/> affaissement-dépression <input type="checkbox"/> zone remblayée <input type="checkbox"/> puits <input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux <input type="checkbox"/> arbre isolé <input type="checkbox"/> autre											

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input style="width: 100px;" type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input checked="" type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

## AUTRES SOURCES - INDICE 76536-005

	Lieu-dit			
	Autre			
Référence: BRGM - HNOCS0001	Année de l'acte:	Type d'exploitation	naturelle	
Section:	Parcelle(s)	Polygone:		
Propriétaire				
Locataire ou fermier				
Exploitant de la carrière				
Exploitation	Puits :	prof	diam	volume
	Nb étages:	Chambres		
	Divers :			
Remarques	Carte hydrogéologique 1/100 000 - Orifice supposé			

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine Report plan
<b>Repères locaux</b>		x : 516497
Hameau/Lieu-dit :	RONCHEROLLES VILLAGE	y : 2496953
Autre (route, chemin...) :		précision +/-50m
Parcelle(s) cadastrale(s) :		<b>Type de Report</b>
		Point

SOURCES																	
<b>Indices d'archives</b>																	
(Src)AS   (Ref)BRGM - HNOCS00010797																	
<b>enquête Publique</b>																	
<b>indice photo</b>																	
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> effondrement</td> <td><input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> affaissement-dépression</td> <td><input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> zone remblayée</td> <td><b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> puits</td> <td><b>observations</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux</td> <td>Aucune anomalie visible sur le terrain (Angle du cimetière) le 11/12/2015.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> arbre isolé</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> autre</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :	<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir	<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>	<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Aucune anomalie visible sur le terrain (Angle du cimetière) le 11/12/2015.	<input type="checkbox"/> arbre isolé		<input type="checkbox"/> autre	
Géométrie																	
<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :																
<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :																
<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir																
<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>																
<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Aucune anomalie visible sur le terrain (Angle du cimetière) le 11/12/2015.																
<input type="checkbox"/> arbre isolé																	
<input type="checkbox"/> autre																	

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input style="width: 100px;" type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input checked="" type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

## AUTRES SOURCES - INDICE 76536-006

	Lieu-dit			
	Autre			
Référence: BRGM - HNOCS0001	Année de l'acte:	Type d'exploitation	naturelle	
Section:	Parcelle(s)	Polygone:		
Propriétaire				
Locataire ou fermier				
Exploitant de la carrière				
Exploitation	Puits :	prof	diam	volume
	Nb étages:	Chambres		
	Divers :			
Remarques	Rapport 79 SGN 274 HNO - Carte de vulnérabilité - Orifice supposé			



LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine Report plan
<b>Repères locaux</b>		x : 515696
Hameau/Lieu-dit :	RONCHEROLLES VILLAGE	y : 2497093
Autre (route, chemin...) :		précision +/- 2m
Parcelle(s) cadastrale(s) :		<b>Type de Report</b>
		Point

SOURCES																	
<b>Indices d'archives</b>																	
(Src)AS   (Ref)BRGM - HNOCS00010798																	
<b>enquête Publique</b>																	
<b>indice photo</b>																	
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> effondrement</td> <td><input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> affaissement-dépression</td> <td><input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> zone remblayée</td> <td><b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> puits</td> <td><b>observations</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux</td> <td>Puits maçonné avec couverture pour puisage d'eau observé le 11/12/2015.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> arbre isolé</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> autre</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :	<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir	<input checked="" type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>	<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Puits maçonné avec couverture pour puisage d'eau observé le 11/12/2015.	<input type="checkbox"/> arbre isolé		<input type="checkbox"/> autre	
Géométrie																	
<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :																
<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :																
<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir																
<input checked="" type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>																
<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Puits maçonné avec couverture pour puisage d'eau observé le 11/12/2015.																
<input type="checkbox"/> arbre isolé																	
<input type="checkbox"/> autre																	

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input style="width: 50px;" type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input checked="" type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

## AUTRES SOURCES - INDICE 76536-007

	Lieu-dit		
	Autre		
Référence: BRGM - HNOCS0001	Année de l'acte:	Type d'exploitation	naturelle
Section:	Parcelle(s)	Polygone:	
Propriétaire			
Locataire ou fermier			
Exploitant de la carrière			
Exploitation	Puits :	prof	diam      volume
	Nb étages:	Chambres	
	Divers :		
Remarques	Rapport 79 SGN 274 HNO - Carte de vulnérabilité - Orifice supposé		

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine
<b>Repères locaux</b>	Hameau/Lieu-dit : PLAINE DE LA MARE AUX LOUPS	x :
	Autre (route, chemin...) :	y :
	Parcelle(s) cadastrale(s) :	précision
		<b>Type de Report</b>
		Parcelle

SOURCES																	
<b>Indices d'archives</b>																	
(Src)AD   (Ref)2mi1750     (Date)10/02/1891   (Src)AD   (Ref)8S16   (Sec)A   (Par)116     (Date)18/03/1891																	
<b>enquête Publique</b>																	
<b>indice photo</b>																	
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> effondrement</td> <td><input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> affaissement-dépression</td> <td><input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> zone remblayée</td> <td><b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> puits</td> <td><b>observations</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux</td> <td>Parcelle en labour et en herbage: aucune anomalie visible le 11/12/2015.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> arbre isolé</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> autre</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :	<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir	<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>	<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Parcelle en labour et en herbage: aucune anomalie visible le 11/12/2015.	<input type="checkbox"/> arbre isolé		<input type="checkbox"/> autre	
Géométrie																	
<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :																
<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :																
<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir																
<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>																
<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Parcelle en labour et en herbage: aucune anomalie visible le 11/12/2015.																
<input type="checkbox"/> arbre isolé																	
<input type="checkbox"/> autre																	

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input checked="" type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input checked="" type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

**ARCHIVES DEPARTEMENTALES - INDICE 76536-008**

Cadastré Napoléonien	Lieu-dit			
	Autre			
Référence: 8S16	Année de l'acte: 18/03/1891	Type d'exploitation	marnière	
Section: A	Parcelle(s) 116	Polygone:		
Propriétaire				
Locataire ou fermier				
Exploitant de la carrière	DUMESNIL Ernest			
Exploitation	Puits :	prof	diam	volume
	Nb étages:	Chambres		
	Divers :			
Remarques	Dispense délégué à la sécurité des ouvriers mineurs n° d'ordre 977			

**ARCHIVES DEPARTEMENTALES - INDICE 76536-008**

Cadastré Napoléonien	Lieu-dit			
	Autre			
Référence: 2mi1750	Année de l'acte: 10/02/1891	Type d'exploitation	carrière	
Section:	Parcelle(s)	Polygone:		
Propriétaire				
Locataire ou fermier				
Exploitant de la carrière	DUMESNIL Ernest			
Exploitation	Puits :	prof	diam	volume
	Nb étages:	Chambres		
	Divers :			
Remarques	n° d'ordre 2014 - n° section et parcelle non renseignés			

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine
<b>Repères locaux</b>	Hameau/Lieu-dit : PLAINE DU CHAINE HENRI	x :
	Autre (route, chemin...) :	y :
	Parcelle(s) cadastrale(s) :	précision
		<b>Type de Report</b>
		Parcelle

SOURCES																	
<b>Indices d'archives</b>																	
(Src)AD   (Ref)2mi1750   (Sec)A   (Par)45     (Date)01/05/1891   (Src)AD   (Ref)8S16   (Sec)A   (Par)45     (Date)30/10/1891																	
<b>enquête Publique</b>																	
<b>indice photo</b>																	
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> effondrement</td> <td><input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> affaissement-dépression</td> <td><input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> zone remblayée</td> <td><b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> puits</td> <td><b>observations</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux</td> <td>Parcelle en culture: aucune anomalie visible le 11/12/2015.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> arbre isolé</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> autre</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :	<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir	<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>	<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Parcelle en culture: aucune anomalie visible le 11/12/2015.	<input type="checkbox"/> arbre isolé		<input type="checkbox"/> autre	
Géométrie																	
<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :																
<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :																
<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir																
<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>																
<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Parcelle en culture: aucune anomalie visible le 11/12/2015.																
<input type="checkbox"/> arbre isolé																	
<input type="checkbox"/> autre																	

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input checked="" type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input checked="" type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

**ARCHIVES DEPARTEMENTALES - INDICE 76536-009**

Cadastré Napoléonien	Lieu-dit			
	Autre			
Référence: 8S16	Année de l'acte: 30/10/1891	Type d'exploitation	marnière	
Section: A	Parcelle(s) 45	Polygone:		
Propriétaire				
Locataire ou fermier				
Exploitant de la carrière	DUCLOS Léon			
Exploitation	Puits :	prof	diam	volume
	Nb étages:	Chambres		
	Divers :			
Remarques	Dispense délégué à la sécurité des ouvriers mineurs n° d'ordre 1029			

**ARCHIVES DEPARTEMENTALES - INDICE 76536-009**

Cadastré Napoléonien	Lieu-dit			
	Autre			
Référence: 2mi1750	Année de l'acte: 01/05/1891	Type d'exploitation	carrière	
Section: A	Parcelle(s) 45	Polygone:		
Propriétaire				
Locataire ou fermier				
Exploitant de la carrière	DUCLOS Léon			
Exploitation	Puits :	prof	diam	volume
	Nb étages:	Chambres		
	Divers :			
Remarques	n° d'ordre 2070			

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine
<b>Repères locaux</b>	Hameau/Lieu-dit : PLAINE DU CHAINE HENRI	x :
	Autre (route, chemin...) :	y :
	Parcelle(s) cadastrale(s) :	précision
		<b>Type de Report</b>
		Parcelle

SOURCES											
<b>Indices d'archives</b>											
(Src)AD   (Ref)8S16   (Par)51     (Date)25/11/1890											
<b>enquête Publique</b>											
<b>indice photo</b>											
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> circulaire</td> <td>diamètre :                      profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> quelconque</td> <td>longueur min :                      longueur max :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>type d'effondrement :</b>   <input type="checkbox"/> cylindrique   <input type="checkbox"/> conique   <input type="checkbox"/> en entonnoir                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>observations</b>                      Parcelle en culture: aucune anomalie visible le 11/12/2015.                 </td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :                      profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :                      longueur max :	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir		<b>observations</b> Parcelle en culture: aucune anomalie visible le 11/12/2015.	
Géométrie											
<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :                      profondeur maxi :										
<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :                      longueur max :										
<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir											
<b>observations</b> Parcelle en culture: aucune anomalie visible le 11/12/2015.											
<input type="checkbox"/> effondrement <input type="checkbox"/> affaissement-dépression <input type="checkbox"/> zone remblayée <input type="checkbox"/> puits <input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux <input type="checkbox"/> arbre isolé <input type="checkbox"/> autre											

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input checked="" type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input checked="" type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	Section mal renseignée sur registre. Définie A51 car pas de parcelle B51 et confirmation propriété LETELLIER Antonin sur matrice cadastrale

**ARCHIVES DEPARTEMENTALES - INDICE 76536-010**

Cadastré Napoléonien	Lieu-dit			
	Autre			
Référence: 8S16	Année de l'acte: 25/11/1890	Type d'exploitation	marnière	
Section:	Parcelle(s) 51	Polygone:		
Propriétaire				
Locataire ou fermier				
Exploitant de la carrière	LETELLIER Antonin			
Exploitation	Puits :	prof	diam	volume
	Nb étages:	Chambres		
	Divers :			
Remarques	Dispense délégué à la sécurité des ouvriers mineurs n° d'ordre 622			



LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine
<b>Repères locaux</b>	Hameau/Lieu-dit : RONCHEROLLES VILLAGE	x :
	Autre (route, chemin...) :	y :
	Parcelle(s) cadastrale(s) :	précision
		<b>Type de Report</b>
		Parcelle

SOURCES	
<b>Indices d'archives</b>	
(Src)AD   (Ref)8S16   (Sec)A   (Par)215     (Date)25/11/1890	
<b>enquête Publique</b>  <b>indice photo</b>	
<b>Indice de terrain</b> <input type="checkbox"/> effondrement <input type="checkbox"/> affaissement-dépression <input type="checkbox"/> zone remblayée <input type="checkbox"/> puits <input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux <input type="checkbox"/> arbre isolé <input type="checkbox"/> autre	<b>Géométrie</b> <input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi : <input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max : type d'effondrement : <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir <b>observations</b> Lotissement: aucune anomalie visible le 11/12/2015.

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : _____ d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b> <input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input checked="" type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<b>Matière Probablement Extraite</b> <input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input checked="" type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	<b>Commentaires:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>

**ARCHIVES DEPARTEMENTALES - INDICE 76536-011**

Cadastré Napoléonien	Lieu-dit			
	Autre			
Référence: 8S16	Année de l'acte: 25/11/1890	Type d'exploitation	marnière	
Section: A	Parcelle(s) 215	Polygone:		
Propriétaire				
Locataire ou fermier				
Exploitant de la carrière	DAMOUR Alexandre			
Exploitation	Puits :	prof	diam	volume
	Nb étages:	Chambres		
	Divers :			
Remarques	Dispense délégué à la sécurité des ouvriers mineurs n° d'ordre 623			

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine
<b>Repères locaux</b>	Hameau/Lieu-dit : Plaine de la Robinette	x :
	Autre (route, chemin...) :	y :
	Parcelle(s) cadastrale(s) :	précision
		<b>Type de Report</b>
		Parcelle

SOURCES											
<b>Indices d'archives</b>											
(Src)AD   (Ref)8S16   (Sec)A   (Par)510     (Date)25/11/1890											
<b>enquête Publique</b>											
<b>indice photo</b>											
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> circulaire</td> <td>diamètre :                      profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> quelconque</td> <td>longueur min :                      longueur max :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir                             </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>observations</b>                              Parcelle en herbage: aucune anomalie visible le 11/12/2015.                             </td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :                      profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :                      longueur max :	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir		<b>observations</b> Parcelle en herbage: aucune anomalie visible le 11/12/2015.	
Géométrie											
<input type="checkbox"/> circulaire	diamètre :                      profondeur maxi :										
<input type="checkbox"/> quelconque	longueur min :                      longueur max :										
<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir											
<b>observations</b> Parcelle en herbage: aucune anomalie visible le 11/12/2015.											
<input type="checkbox"/> effondrement <input type="checkbox"/> affaissement-dépression <input type="checkbox"/> zone remblayée <input type="checkbox"/> puits <input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux <input type="checkbox"/> arbre isolé <input type="checkbox"/> autre											

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input checked="" type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input checked="" type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

**ARCHIVES DEPARTEMENTALES - INDICE 76536-012**

Cadastré Napoléonien	Lieu-dit			
	Autre			
Référence: 8S16	Année de l'acte: 25/11/1890	Type d'exploitation	marnière	
Section: A	Parcelle(s) 510	Polygone:		
Propriétaire				
Locataire ou fermier				
Exploitant de la carrière	MOREL Louis			
Exploitation	Puits :	prof	diam	volume
	Nb étages:	Chambres		
	Divers :			
Remarques	Dispense délégué à la sécurité des ouvriers mineurs n° d'ordre 624			

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine Report plan
<b>Repères locaux</b>	Hameau/Lieu-dit : PLAINE DU CHAINE HENRI	x : 516710.9
	Autre (route, chemin...) :	y : 2497279
	Parcelle(s) cadastrale(s) :	précision +/- 2m
		<b>Type de Report</b>
		Point

SOURCES																	
<b>Indices d'archives</b>																	
(Src)AS   (Ref)Fondouest - Rapport 01/7658     (Date)06/02/2002   (PICav)Oui   (PILoc)Oui																	
<b>enquête Publique</b>																	
<b>indice photo</b>																	
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> effondrement</td> <td><input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> affaissement-dépression</td> <td><input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> zone remblayée</td> <td><b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> puits</td> <td><b>observations</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux</td> <td>Bassin pluvial: aucune anomalie visible le 11/12/2015.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> arbre isolé</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> autre</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :	<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir	<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>	<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Bassin pluvial: aucune anomalie visible le 11/12/2015.	<input type="checkbox"/> arbre isolé		<input type="checkbox"/> autre	
Géométrie																	
<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :																
<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :																
<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir																
<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>																
<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Bassin pluvial: aucune anomalie visible le 11/12/2015.																
<input type="checkbox"/> arbre isolé																	
<input type="checkbox"/> autre																	

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input checked="" type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

## AUTRES SOURCES - INDICE 76536-013

	Lieu-dit		
	Autre		
Référence: Fondouest - Rapport 01 Année de l'acte: 06/02/2002		Type d'exploitation	Puisard
Section:	Parcelle(s)	Polygone:	
Propriétaire			
Locataire ou fermier			
Exploitant de la carrière			
Exploitation	Puits :	prof	diam      volume
	Nb étages:	Chambres	
	Divers :		
Remarques	Construction de 22 logements		

LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine
<b>Repères locaux</b>		x :
Hameau/Lieu-dit :	PLAINE DU CHAINE HENRI	y :
Autre (route, chemin...) :		précision
Parcelle(s) cadastrale(s) :		<b>Type de Report</b>
		Aire limitée

SOURCES																	
<b>Indices d'archives</b>																	
(Src)AS   (Ref)Fondouest - Rapport 01/7658     (Date)06/02/2002   (PICav)Oui   (PILoc)Oui																	
<b>enquête Publique</b>																	
<b>indice photo</b>																	
<b>Indice de terrain</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Géométrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> effondrement</td> <td><input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> affaissement-dépression</td> <td><input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> zone remblayée</td> <td><b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> puits</td> <td><b>observations</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux</td> <td>Bassin pluvial: aucune anomalie visible le 11/12/2015.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> arbre isolé</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> autre</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Géométrie		<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :	<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :	<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir	<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>	<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Bassin pluvial: aucune anomalie visible le 11/12/2015.	<input type="checkbox"/> arbre isolé		<input type="checkbox"/> autre	
Géométrie																	
<input type="checkbox"/> effondrement	<input type="checkbox"/> circulaire    diamètre :    profondeur maxi :																
<input type="checkbox"/> affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> quelconque    longueur min :    longueur max :																
<input type="checkbox"/> zone remblayée	<b>type d'effondrement :</b> <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir																
<input type="checkbox"/> puits	<b>observations</b>																
<input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux	Bassin pluvial: aucune anomalie visible le 11/12/2015.																
<input type="checkbox"/> arbre isolé																	
<input type="checkbox"/> autre																	

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input type="text"/> d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b>	<b>Matière Probablement Extraite</b>	<b>Commentaires:</b>
<input checked="" type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input type="radio"/> Marne <input checked="" type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre	

## AUTRES SOURCES - INDICE 76536-014

	Lieu-dit		
	Autre		
Référence: Fondouest - Rapport 01 Année de l'acte: 06/02/2002		Type d'exploitation	argilière à ciel ouvert
Section:	Parcelle(s)	Polygone:	
Propriétaire			
Locataire ou fermier			
Exploitant de la carrière			
Exploitation	Puits :	prof	diam      volume
	Nb étages:	Chambres	
	Divers :		
Remarques	Construction de 22 logements		



LOCALISATION		
<b>Département</b>	76 - Seine-Maritime	<b>Coordonnées</b>
<b>Commune</b>	RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER	Origine Report plan
<b>Repères locaux</b>		x : 516767
Hameau/Lieu-dit :	PLAINE DU CHAINE HENRI	y : 2497147
Autre (route, chemin...) :		précision
Parcelle(s) cadastrale(s) :		<b>Type de Report</b>
		Point

SOURCES	
Indices d'archives	
<b>enquête Publique</b>  <b>indice photo</b>	
<b>Indice de terrain</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> effondrement</li> <li><input type="checkbox"/> affaissement-dépression</li> <li><input type="checkbox"/> zone remblayée</li> <li><input type="checkbox"/> puits</li> <li><input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> arbre isolé</li> <li><input type="checkbox"/> autre</li> </ul>	<b>Géométrie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> circulaire      diamètre :      profondeur maxi :</li> <li><input type="checkbox"/> quelconque      longueur min :      longueur max :</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <b>type d'effondrement :</b>    <input type="checkbox"/> cylindrique    <input type="checkbox"/> conique    <input type="checkbox"/> en entonnoir         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <b>observations</b>            Arbres isolés.         </div>

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : <input style="width: 50px;" type="text"/> <small>d'après Atlas Hydrogéologique</small>

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE		
<b>Type Probable Indice</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert</li> <li><input type="radio"/> Carrière Souterraine</li> <li><input checked="" type="radio"/> Indéterminée</li> <li><input type="radio"/> Karstique</li> <li><input type="radio"/> Puisard</li> </ul>	<b>Matière Probablement Extraite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Cailloux    <input type="radio"/> Pierres de taille</li> <li><input type="radio"/> Marne    <input type="radio"/> Argile</li> <li><input type="radio"/> Sable    <input type="radio"/> Autre</li> </ul>	<b>Commentaires:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>